

BR124: Lackübersicht

Lackierungen der Baureihe 124



Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
009	A photograph of a dark blue Mercedes-Benz W124 sedan from a front three-quarter perspective, parked on a cobblestone surface.	saphirschwarz	sapphire black	metallic	
040	A photograph of a black Mercedes-Benz W124 sedan from a rear three-quarter perspective, parked on a paved surface.	schwarz	black		7700 altograu

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
122		perlmuttergrau	pearl grey	metallic	7700 altograu
147		arcticweiß	arctic white		7738 satograu
149		polarweiß	polar white		7738 satograu
172		anthrazitgrau	anthracite grey	metallic	7176 muschelgrau

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
189		smaragdschwarz	emerald black	metallic	
199		blauschwarz	blue black	metallic	7700 altograu
249		malachitgrün	malachite	metallic	6856 tropengrün

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
254		nachtgrün	pine green	metallic	6211 kiwigrün
256		kristallgrün	crystal green	metallic	6211 kiwigrün
261		nelkengrün	willow green	metallic	6211 kiwigrün
269		turmaliningrün	turmaline green	metallic	

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
348		perlblau	pearl blue	metallic	
355		diamantblau	diamond blue	metallic	
366		azuritblau	azurite blue	metallic	5301 andorblau
432		bisonbraun	havana brown	metallic	8477 chincilla

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
441		impala	impala brown	metallic	8477 chincilla
444		sandbeige	sand beige		
459		maroonbraun	maroon brown		
473		champagner	champagne	metallic	8477 chincilla

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
475		nutria	nutria	metallic	8482 karminbraun
480		manganbraun	manganese brown	metallic	
481		bornit	bornite	metallic	7166 violettgrau
485		rosenholz	rosewood	metallic	8482 karminbraun


Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
512		almadinrot	almandine red	metallic	3521 navarrarot
540		barolorot	barolo red		3521 navarrarot
568		signalrot	signal red		3515 tartanrot
572		rubinrot	ruby red	metallic	

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
582		imperialrot	imperialred		
587		pajettrot	pajett red	metallic	3521 navarrarot
623		hellelfenbein	light ivory		1631 safaribeige
651		pueblobeige	pueblo beige		7176 muschelgrau

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
681		weizengelb	manila beige		
684		taigabeige	pastel beige		
690		hellocker	light ochre		
702		rauchsilber	smoke silver	metallic	7176 muschelgrau

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
721		onyxgrau	onyx grey	metallic	
735		astralsilber	astral silver	metallic	7177 stratusgrau
737			classic weiß	classic white	
744		brillantsilber	zircon silver	metallic	7181 atlasgrau

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
745		kristallsilber	crystal silver	metallic	
751		liasgrau	ascot grey		
752		carraragrau	carrara grey		
803		riedgrün	moss green		
815		achatgrün	agate green		6211 kiwigrün

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
822		eibengrün	forest green		
876		zypressengrün	cypress green	metallic	
877		petrol	blue green	metallic	
881		silberdistel	thistle green	metallic	
888		beryll	beryll	metallic	6250 lago

Lack Code	Foto	Farbname	englische Bezeichnung	Lacktyp	Kontrastfarbe erst ab 1989
900		surfblau	deep blue		5301 andorblau
904		dunkelblau	midnight blue		5309 rioblau
929		nautikblau	nautical blue	metallic	5301 andorblau
959		elfenbein	ivory		Notarzt

Nachweis der Fotos:

Mercedes AG sowie diverse Userfotos:

822 eibengrün: T.Janzen – Janzen Classic

752 carragrau: [kies_platz](#)

690 hellocker **Ralfmercedes**